VEGAVIEW2.5hell. heller. vegaview.






Bringen Sie Licht ins Dunkel.

Schutz-Stufe

4.0

Industrie-Standard





Schutz-Stufe

2.5

Weltrekord!



Lichtdurchlässigkeit

Bisher

So sehen Sie heute die Umgebung bei der Ausführung von Tätigkeiten wie der Arbeitsvorbereitung, der Schweissnahtkontrolle oder dem Schleifen.

Neu

Der **vegaview 2.5** eröffnet Ihnen ein neues Seherlebnis im Hellzustand. Die vielfach hellere Sicht auf die Arbeitsumgebung erhöht sowohl die Sicherheit, als auch die Effizienz am Arbeitsplatz.

Dank neuester Optik-Technologie geniessen Sie in den Schutz-Stufen 8-12 eine detailgetreue und farbechte Sicht auf den Schweissprozess.



Für den absoluten Rundum-Komfort beim Schweissen und Schleifen. Perfekt in Kombination mit optrel e3000 Gebläseatemschutz.

Beste Aussichten für Schweisser.



WELTREKORD-BLENDSCHUTZ SCHUTZ-STUFE 2,5 / 8-12

Der optrel **vegaview2.5** erfüllt endlich den wohl meistgeäusserten Wunsch der Schweisser nach heller Sicht. Mit seiner konkurrenzlos hellen Blendschutzkassette, die im Hellzustand bei Schutz-Stufe 2,5 eine gegenüber herkömmlichen Automatik-Schweisshelmen um etwa 400% verbesserte Durchsicht bietet, liegt der **vegaview2.5** weltweit vorne.



ATEMSCHUTZ

Der **vegaview2.5** lässt sich perfekt mit dem Gebläseatemschutz optrel e3000 kombinieren. Mit dem integrierten Partikelfilter höchster Klasse (TH3) werden die Atemwege des Schweissers zuverlässig vor Rauch, Gas und Staub geschützt.



SCHLEIFMODUS

Ein einfacher Knopfdruck auf der Aussenseite des Schweisshelms aktiviert den Schleifmodus und schaltet die Hellstufe auf Schutz-Stufe 2,5.



EIN LEICHTGEWICHT

Mit nur 482g (17 oz) Eigengewicht ist der vegaview 2.5 einer der leichtesten Profi-Schweisshelme am Markt. Er reduziert die Belastungen für Kopf und Nacken auf ein Minimum und bleibt auch bei langen Einsätzen immer komfortabel.




FARBECHTE SICHT

Ein speziell entwickelter UV-/IR-Filter ermöglicht eine noch nie dagewesene realistische Farbwahrnehmung und bringt endlich Farben in die Welt des Schweissers.



2+1 JAHRE GARANTIE

Registrieren Sie Ihren **vegaview2.5** unter http://register.optrel.com und Sie erhalten ein zusätzliches kostenloses Jahr Garantie.



Sie werden besser sehen:

- · bei der Arbeitsvorbereitung
- · beim Schweissen
- · bei der Schweissnahtkontrolle
- · beim Schleifen
- · beim Heften

Besser sehen erhöht die Sicherheit, den Komfort und die Effizienz am Arbeitsplatz.

hell. heller. vegaview.



TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Extra helle Sicht im Hellzustand (Schutz-Stufe 2,5) mit Farbechtfilter für farbgetreue Sicht, automatisch abdunkelnder Blendschutzkassette, Schutz-Stufen 8 bis 12 (stufenlos einstellbar), Öffnungsverzögerung von 0,05 s - 1,0 s (stufenlos einstellbar), LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus.
Lichttransmission	Maximaler Ultraviolett-/Infrarotschutz im gesamten Schutzstufenbereich
	Stufenlose Aussenbedienbarkeit der Schutzstufen
	Hellzustand: Schutz-Stufe 2,5
	Dunkelzustand: Schutz-Sfufe 8 - 12
Spannungs- versorgung	2 Stück Knopfzellen-Batterien austauschbar (CR2032)
Batterielebensdauer	ca. 3'000 Stunden (Betrieb)
Sensorik	Einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber
Schaltzeit	hell zu dunkel: 0,100 ms bei Raumtemperatur 0,070 ms bei 55°C dunkel zu hell: zwischen 0,05 s und 1,0 s einstellbar
Klassifikation	Optische Klasse: 1
EN379	Streulicht Klasse: 1
	Homogenitätsklasse: 1
	Winkelabhängigkeitsklasse des Lichttransmissionsgrades: 2

Formbeständigkeit	Schweisserschutzmaske:	bis 220 °C
	Vorsatzscheibe:	bis 137 °C
	vorsatzscheibe:	DIS 137 °C
Schutz der Kassette	Sphärische Vorsatzscheibe (reflektionsfrei mit patentierter Dichtung geeignet für Überkopfschweissen) und innere Schutzscheibe	
Helmmaterial	PA6.6	
Helmfarbe	schwarz	
Betriebstemperatur	-10°C bis + 70°C / 14°F bis	s 158°F
Lagertemperatur	-20°C bis + 80°C / -4°F b	ois 176°F
Gesamtgewicht	Standardhelm: 489 g / 17,	25 oz
Anwendungsgebiete	Alle elektrischen Schweisse Elektrodenschweissen (St SMAW) / MIG / MAG (Met schweissen, GMAW) / GM. tungsschweissen / Fülldra WIG Schweissen (TIG, GT/schweissen / Mikroplasma Plasmaschneiden & Gassc Nicht geeignet für Lasersc Schleifen im Schleifmodus	ick Welding, all-Schutzgas- AW Hochleis- htschweissen / AW) / Plasma- ischweissen / hweissen!
Lieferumfang	Schweisserschutzhelm, Be leitung, Aufbewahrungsac Garantiekarte und eine Vo	k, Batterien,
Normen	CE, ANSI, EAC, erfüllt CSA	•
Garantie	2 Jahre (Batterien ausgen Zusätzlich 1 Jahr Garantie bei Produkteregistrierung ersten 6 Monate auf http://register.optrel.com	verlängerung

	<u></u>		
Helmsystem	Art. Nr.	Hauptzubehör	Art. Nr.
vegaview2.5 Schweisshelm	1006.600	optrel parking buddy (Gürtelhaken)	5002.900
vegaview2.5 Schweisshelm mit Industriehelm	1006.650	Vorsatzscheibe (2 Stk.) Vorsatzscheibe (5 Stk.)	5000.210 5000.212
vegaview2.5 Frischlufthelm	4441.800	Verstellbares Kopfband	5003.250
vegaview2.5 Frischlufthelm mit Industriehelm	4441.850	optrel Rucksack für Helme	9410.043.00
	00		
	00	Ersatzteile und Zubehör	Art. Nr.
	00	1 Vorsatzscheibe (2 Stk.)	5000.210
		1 Vorsatzscheibe (2 Stk.) Vorsatzscheibe (5 Stk.)	5000.210 5000.212
3 0		 Vorsatzscheibe (2 Stk.) Vorsatzscheibe (5 Stk.) Helmschale vegaview2.5 	5000.210 5000.212 5001.635 4261.005
3 0		 Vorsatzscheibe (2 Stk.) Vorsatzscheibe (5 Stk.) Helmschale vegaview2.5 PAPR Helmschale vegaview2.5 	5000.210 5000.212 5001.635 4261.005
3 0		 Vorsatzscheibe (2 Stk.) Vorsatzscheibe (5 Stk.) Helmschale vegaview2.5 PAPR Helmschale vegaview2.5 Ersatz-Blendschutzkassette vegaview2.4 Innen-Schutzscheibe (5 Stk.) Verstellbares Kopfband (beinhaltet 	5000.210 5000.212 5001.635 4261.005 5 5012.470
		 Vorsatzscheibe (2 Stk.) Vorsatzscheibe (5 Stk.) Helmschale vegaview2.5 PAPR Helmschale vegaview2.5 Ersatz-Blendschutzkassette vegaview2.4 Innen-Schutzscheibe (5 Stk.) 	5000.210 5000.212 5001.635 4261.005 5012.470 5000.001
		 Vorsatzscheibe (2 Stk.) Vorsatzscheibe (5 Stk.) Helmschale vegaview2.5 PAPR Helmschale vegaview2.5 Ersatz-Blendschutzkassette vegaview2.4 Innen-Schutzscheibe (5 Stk.) Verstellbares Kopfband (beinhaltet Schweissband und Komfortband) 	5000.210 5000.212 5001.635 4261.005 5012.470 5000.001 5003.250
		 Vorsatzscheibe (2 Stk.) Vorsatzscheibe (5 Stk.) Helmschale vegaview2.5 PAPR Helmschale vegaview2.5 Ersatz-Blendschutzkassette vegaview2.4 Innen-Schutzscheibe (5 Stk.) Verstellbares Kopfband (beinhaltet Schweissband und Komfortband) Baumwoll-Schweissband (2 Stk.) 	5000.210 5000.212 5001.635 4261.005 5012.470 5000.001 5003.250
		 Vorsatzscheibe (2 Stk.) Vorsatzscheibe (5 Stk.) Helmschale vegaview2.5 PAPR Helmschale vegaview2.5 Ersatz-Blendschutzkassette vegaview2.4 Innen-Schutzscheibe (5 Stk.) Verstellbares Kopfband (beinhaltet Schweissband und Komfortband) Baumwoll-Schweissband (2 Stk.) Komfortband (2 Stk.) 	5000.210 5000.212 5001.635 4261.005 5 5012.470 5000.001 5003.250 5004.073 5004.020

Für alle, die beim Schweissen besser sehen wollen.





info@jsschweisstechnik.ch

optrel AG industriestrasse 2 CH-9630 wattwil switzerland www.optrel.com info@optrel.com

